


Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

Ind.	Änd.-Nr.	Datum	Name	Anz.
a	183/91	06.09.1991	M. Weyel	
b	220/92	25.09.1992	B. Köhlinger	
c	2272	08.07.2003	B. Köhlinger	
d	6378	12.08.2014	J. Denning	1


Ind.	Änd.-Nr.	Datum	Name	Anz.
e	6386	21.08.2014	J. Denning	-

Paßmaß	Abmaß



Kerbverzahnung/ serration
DIN 5481 - 15x17
Vordrehmass/ predrill measure $\varnothing 15,35+0,15$

Bearbeitungshinweis:
Zuerst Bohrung $\varnothing 3$ bohren
dann Kerbverzahnung räumen/
Processing Note:
First drill hole $\varnothing 3$
then vacate serration

Halbzeug- bzw. Rohteil-Art.Nr./ semi-finished part no. or raw part no.:		Oberfläche/ surface DIN ISO 1302: 3,2 ()		Werkstoff/ material: 9SMn28K	
Maßstab/ scale: 1:1	Maße ohne Toleranzangabe/ untoleranced dimensions DIN-ISO 2768 mittel H	Werkstückkanten/ work piece edges DIN 6784: -0,3 +0,3		nicht bemaßte Radien/ not dimensioned radii:	
		gez. V.Simon 09.02.2005	gepr. V.Simon 09.02.2005	 Becker-Antriebe GmbH Friedrich-Ebert-Str. 2-4 D-35764 Sinn	
Benennung/ part name: Nabe				Zeichnungs-Nr./ drawing number: 2332 330 027 0	
Bezug/ reference: A150 - AK				Dateiablage/ file: A4	

Konvertiert von dennjako am 21.08.2014